


LOKOMOTIVE MS 800

SPUR HO

Bestell - Nr.

MS 800 - 21 Gp

Fig. 1 **Lokomotiv-Aufbau** mit Scherenstromabnehmern




bestehend aus:

Lokomotiv-Gehäuse	MS 800 - 21 U 3
Treppe	MS 800 - 21 U 2
Scherenstromabnehmer	800 - 22 Gp
Trägerisolation	800 - 201
Zylinderschraube (zur Befestigung des Scherenstromabnehmers u. d. Trägerisolation)	M 2x4 DIN 84 Ms
Lampenhalter vorn od. hinten	RE 800 - 61/2
Zylinderschraube (zur Befestigung des Lok-Aufbaues vorn und des Lampenhalters)	M 2x4 DIN 84 St
Zylinderschraube (zur Befestigung des Lok-Aufbaues hinten und des Lampenhalters)	M 2x3 DIN 84 St

Die Lampenhalter mit den Zylinderschrauben werden zu dem Lok-Aufbau nicht mitgeliefert. Sie sind einzeln zu beziehen.

Fig. 2 Fahrgestell



Feldmagnet	} siehe Liste Allg. Lok-Einzelteile	800 - 1 U 4 b
Anker mit		800 - 1 U 8 b
Kollektor		
Motorschild (Fig. 3)		MS 800 - 61/5 a
Zylinderschraube dazu		WN 55018
Schalttafel (Fig. 4)		MS 800 - 18 Gp
Zylinderschraube dazu		M 2x4 DIN 84 St
Handschalthebel		MS 800 - 61/2
Handhebel		MS 800 - 61/3
Beschwerung		MS 800 - 61/10
Zylinderschraube dazu		WN 55030
Puffer		WN 56503
Schleifkontakt (Schleifer Fig. 7)		MS 800 - 02 U 2
Senkschraube dazu		M 2x6 DIN 63 Ms
Laufgestell (Fig. 8)		ES 800 - 61 U 1
Zylinderansatzschraube dazu		WN 55058
Kupplung		ES 800 - 61 U 2
Zylinderansatzschraube dazu		WN 55063
Lampenkontakt (Fig. 9)		MS 800 - 61 U 1
(vorn oder hinten)		
Unterlegscheibe dazu		WN 52023/5x0,46 w
Zylinderschraube dazu		M 2x4 DIN 84 St
Glühlampe		485 hell
Treibgestell		MS 800 - 11 Gp
besteht aus:		
Traggestell		MS 800 - 11/2
Getriebe- und Treibräder (Fig. 5, 6a und 6b)		

Fig. 3 Motorschild

MS 800 - 61/5 a





Fig. 4 **Schalttafel**

MS 800-18 Gp



mit den wichtigsten Teilen:


Schalttafelplatte	MS 800 - 18/1
Bürstenführung	MS 800 - 18/2 a
Schalthebel	MS 800 - 18/6 a
Hohlriet	WN 59102 a
Bürstenfeder	RSN 800 - 61/4 d
Zylinderschraube dazu	WN 55050

LOKOMOTIVE MS 800

SPUR HO

Bestell-Nr.

Fig. 5 Anordnung der Getrieberäder



Beisatzrad	800 - 1 U 2 a
Lagerbolzen	800 - 1/13 b
Zahnrad	MS 800 - 11/6
Achse	WN 56260
Lagerbuchse dazu	MS 800 - 11/18
Zwischenradsatz	SK 800 - 11 U 9 a
Lagerbuchse dazu	MS 800 - 11/3

Fig. 6 a Treibradsatz

Fig. 6 b Spurkranzloser Treibradsatz

MS 800 - 11 U 2

MS 800 - 11 U 5




Fig. 7 Schleifkontakt (Schleifer)

MS 800 - 02 U 2




Fig. 8 Laufgestell

ES 800 - 61 U 1

ES 800 - 61 U 1





Fig. 9 Lampenkontakt (vorn oder hinten)


MS 800 - 61 U 1



bestehend aus:

Federträger	RSN 800 - 31/1
Lampenfeder	RSN 800 - 31/2

Fig. 10 Schaltautomat



mit den wichtigsten Teilen:

Magnetspule	800 - 3 U 2 a
Magnetgestell	s. Liste
Kontaktträger	Allg. Lok- 800 - 3 U 6
Schaltachse	Einzel- 800 - 3 U 7
Schaltwalze usw.	teile 800 - 3 U 9
Führungsplatte	RSN 800 - 11/2
Zylinderschraube dazu	M 2x2 DIN 84 St